

## LE VÉHICULE INSPECTÉ

### IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE

<b>IMMATRICULATION</b>	**_***_**
<b>VIN</b>	*****
<b>GENRE</b>	VP
<b>CARROSSERIE</b>	Citadine
<b>TYPE MINES</b>	M10SUZVP000F608
<b>1ÈRE MISE EN CIRCULATION</b>	11/11/2016
<b>ÉNERGIE</b>	
<b>PUISSANCE</b>	8
<b>DATE CERTIFICAT</b>	25/01/2017
<b>NB PLACES</b>	5
<b>NB PORTES</b>	3
<b>VALIDITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE</b>	28/07/2022

### IDENTIFICATION TECHNIQUE

<b>MARQUE</b>	SUZUKI
<b>MODÈLE</b>	SWIFT SPORT
<b>MOTORISATION</b>	SWIFT SPORT 1.6 VVT
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>PEINTURE</b>	Métallisée
<b>TRANSMISSION</b>	Manuelle
<b>KILOMÉTRAGE</b>	86 300
<b>HISTORIQUE DES PROPRIÉTAIRES</b>	1
<b>VÉHICULE IMPORTÉ</b>	Non

### LE COMMENTAIRE GÉNÉRAL DE L'INSPECTEUR AUTOMOBILE

Suite à l'examen approfondi de cette SUZUKI SWIFT SPORT, nous certifions que cette voiture est dans un état conforme. Elle a roulé principalement en ville. La voiture est en bon état mécanique et l'essai routier a été concluant. L'état de la carrosserie est correct, avec quelques légers défauts. L'intérieur présente un usage normal et le véhicule est non fumeur. Les points forts : ● Châssis plaisant ● Maniabilité ● Habitabilité

## DOCUMENTS

<b>CERTIFICAT D'IMMATRICULATION</b>	Original	<b>2ÈME JEU CLES OU CARTE</b>	Oui
<b>CERTIFICAT DE SITUATION</b>	Non gagé	<b>RECHERCHE SINISTRALITÉ</b>	Recherche non réalisée
<b>FACTURE D'ACHAT</b>	Présentée		
<b>NOTICE D'UTILISATION</b>	Présente		

## HISTORIQUE DES PROPRIÉTAIRES

	ANNÉE ACHAT	ANNÉE VENTE	KM ACHAT	KM VENTE	RÉGION DE CIRCULATION	TYPE ACHAT
<b>ACTUEL</b>	2017	-	41000	-	Île-de-France	A un professionnel
<b>ANCIEN</b>	2014	2020	0	0		Neuf

## ENTRETIEN DU VÉHICULE

**CARNET D'ENTRETIEN** : Complet

### ENTRETIENS EFFECTUÉS

	KM	TYPE D'OPÉRATION	DATE	GARAGE AGRÉÉ	COMMENTAIRE
<b>Entretien 1</b>	69 300	Révision	26/03/2019	Oui	Vidande et les 4 bougies fait
<b>Entretien 2</b>	53 830	Révision	13/03/2018	Oui	Vidange complète

**PROCHAIN ENTRETIEN À PRÉVOIR AVANT 07/2020 ou avant 86 000 km.**

## PNEUS

	<b>Avant-gauche (AVG)</b>	<b>Avant-droit (AVD)</b>	<b>Arrière-gauche (ARG)</b>	<b>Arrière-droit (ARD)</b>
<b>Marque</b>	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL	CONTINENTAL
<b>Type de pneu</b>	Eté	Eté	Eté	Eté
<b>Diamètre</b>	17 pouces	17 pouces	17 pouces	17 pouces
<b>Hauteur restante (%)</b>	30%	30%	40%	40%
<b>Note du pneu</b>	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
<b>Type jante</b>	Alu	Alu	Alu	Alu
<b>Note de la jante</b>	3 / 5	3 / 5	4 / 5	4 / 5

## EQUIPEMENT DE SECOURS

<b>Type d'équipement</b>	Kit anti-crevaison
<b>Observation kit</b>	Complet - jamais utilisé
<b>Note globale kit</b>	5 / 5

## OBSERVATIONS

## CARROSSERIE

Retrouvez-ci dessous les défauts de carrosserie observés sur le véhicule au moment de l'inspection :



### **OBSERVATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA CARROSSERIE**

Aucun commentaire.

## DÉFAUTS

Jante avant droite



Feu avant gauche



## HABITACLE

Type de sellerie	Tissu
Sellerie	5 / 5
Tapis de sol	4 / 5
Régulateur de vitesse	Conforme
Limiteur de vitesse	Conforme
Vitres	Conforme
Bluetooth	Conforme
Phares Xenon	Conforme

USB	Conforme
Climatisation	Conforme
Vitres automatiques	Conforme
Autoradio	Conforme
Feux automatiques	Conforme

### OBSERVATIONS

Propre

## MÉCANIQUE

La courroie a-t-elle été changée ?	Non
Étanchéité moteur	Conforme
Étanchéité boîte de vitesse	Conforme
Niveau liquide de frein	Conforme

Niveau huile moteur	Conforme
Niv. liquide refroidissement	Conforme
Niv. Direction assistée (hydraulique)	Hydraulique
Plaquettes avant usées à	À plus de 75%
Plaquettes arrière usées à	À plus de 75%
Disques avant usées à	À moins de 25%
Disques arrière usées à	À moins de 25%

### OBSERVATIONS

## ESSAI ROUTIER

Voyants d'alarme (rouge) <small>Aucun voyant ne doit rester allumer</small>	Non Conforme
Ralenti <small>Stabilité du régime moteur</small>	Conforme
Echappement <small>Aucun bruit métallique anormal</small>	Conforme
Direction <small>pas de tirage, de point dur ou de jeu</small>	Conforme
Boîte de vitesse <small>Pas de craquement, passage fluide des vitesses</small>	Conforme
Cardans <small>Absence de claquement roues braquées</small>	Conforme

Freinage	Conforme
Embrayage	Conforme
Eclairage	Conforme
Bruits aérodynamiques <small>Pas de tirage à gauche ou à droite</small>	Conforme
Extérieur	Non
Intérieur	Non

### OBSERVATIONS

voyants : Voyant vidange alluy  
Voiture propre générale

## PHOTOS





## PHOTOS

